

# Montageanleitung

## Schnellwechselkupplung

AF25 / AF40 / AF50

### Sicherheitshinweise:

Gehen Sie sicher, dass am Einbauort beim Betätigen keine Quetschungsgefahr mit angrenzenden Bauteilen besteht!


Tragen Sie beim Benutzen zum Schutz vor Verletzungen an umliegenden Blech- und Konturteilen Handschuhe!




### Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder tieferen Verletzungen.

Öffnungswinkel  
0°- 180°



Öffnungswinkel  
0°- 120°



### Montageanleitung:

Scharnier an Ober- und Unterteil zu einer Schnellwechselkupplung komplett

1. Scharnier (Pos.3) im Oberteil (Pos.1) und Unterteil (Pos.2) abstecken.
2. Mit 4x Senkschrauben (Pos.4) verschrauben
3. Für Öffnungswinkel 0°-120° Zylinderstift (Pos.5) als Anschlag einstecken und bei Bedarf mit Kleber mittelfest sichern.

### Drehmomentvorgabe:

System	M	Drehmoment
AF25	M3	2 Nm
AF40	M5	3 Nm
AF50	M6	5 Nm